

BRICK®

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	♣ Certificazioni		
PU	1000 micron	Poliestere non adesivo	OEKO TEX°	n° 1907/2006/EU GANOK DAN. 1004	



ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

⊘ Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
cotone, poliestere, misto cotone/ poliestere - Non	Lama	≝ Pressione	» Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
trattati o tinti con inchiostri sublimatici	60°	150 gf	10 cm/sec	25 secondi	155°C (311°F)	Media/Alta (4 bar)	freddo

Dato lo spessore del materiale si possono tagliare lettere di altezza minima di 0,5 cm.

→ Tagliare il materiale a specchio

- → Spellicolare il materiale in eccesso
- \rightarrow Posizionare la decorazione sul capo
- → Applicare seguendo i parametri consigliati
- → Rimuovere il supporto a freddo

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- → Materiale spessorato
- → Mano morbida
- → Effetto tridimensionale

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.

🔂 CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

W Lavaggio	<i>⊊</i> Stiro	⊙ Asciugatrice	C Lavaggio a secco	Ourata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
fino a 60° (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (cotone)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- → Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su www.siser.com
Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.



Siser s.r.l. Viale della Tecnica, 18 36100 Vicenza - Italy Tel. +39 0444.287960 Fax +39 0444.287959 info@siser.it www.siser.com r.e.a. vi 171856 reg. imp. vi n° 14971 c.s. € 103.300 i.v. p.iva 01591490246



